

Předmět: Střecha ZŠ

Od: Zdeněk Ballnér <zdenek.ballner@seznam.cz>

Datum: 24.08.2017 21:08

Komu: "obec kostelec" <obeckuh@volny.cz>

Dobrý den, pane starosto,
posílám informace, které jsem získal od klempíře, který prováděl úpravu svodů nad kotelnou po problémech s nedostatečností odvodu vody ze střechy při prudkém dešti.

Podle hodnocení klempíře je to jen pár ukázek problémů, na které letmo narazil. Pokud bude mít obec firmu nebo svého člověka, který by žlaby vyčistil a natřel, tak doporučuje prohlédnout celou střechu odborným okem.

Nátěr žlabů akutní není (do příštího roku by to klidně počkalo), ale opravu popraskaných, nebo vypadlých eternitů, ponýtování uvolněných klempířkových prvků, apod. by určitě neodkládal.

Po dohodě je schopen zajistit prohlídku a drobné opravy vypadlých či popraskaných eternitů.

Na čištění a nátěr by doporučil zajistit firmu (je třeba alespoň dvou pracovníků kvůli jištění).

Přikládám dále odkaz na fotky střechy ZŠ.

<http://www.uschovna.cz/zasilka/OL2APAKYFWJLLHXV-YVI/>

Prosím o informaci, zda obec zajistí kompletní prohlídku, opravy a nátěr, nebo má uvedené škola zajistit.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Ballnér