

Dle projektové dokumentace stavebního povolení č.j. HOL-24662/2018/ISÚ/rs má být před domem p.č. 989/1 a domem p.č. 11 chodník šířky 150 cm. Stejná šíře chodníku 150 cm je uvedena v dokumentaci skutečného provedení potvrzené zhotovitelem díla Sisko spol. s r.o., výkres číslo C.2.2. Situace - 2. část. Ve skutečnosti je chodník vybudován pouze o šířce 140 cm. Obrubník má fázi 0 cm, v PD je předepsáno 12 cm. Navíc je v některých místech ještě zúžen díky technologickým zařízením. Není splněna norma CSN 736110, vyžadující šířku 1500 mm a bezpečnostní odstup 500 mm od komunikace III/4903. Je porušena vyhláška 369/2001 Sb. stanovující minimální šířku chodníku 1500 mm. Lokální výjimka zúžení na 900 mm není uplatnitelná, neboť roura na odvod dešťové vody není příslušenstvím průjezdní silnice III/4905. Úzký chodník je z pohledu bezpečnosti problematický pro rodiče s kočárky a malými dětmi, nebo pro hendikepované. Navíc nadměrně zúžený chodník se nachází v kritické a špatně přehledné zatáčce těsně vedle silnice III/4903 s pohybem vozidel, autobusů atd.

