

**Místo: Kostelec u Holešova**

**15. 5. 2018**

**Počet stran 3**

Vizuální kontrola vytipovaných vpustí a technický stav

- 01 parkoviště před OÚ – vpust' 5 cm nad úrovní vozovky, snížená funkčnost
- 02 ulice pod OÚ – šikmý propad, 4 cm pod úrovní vozovky, poškozené uložení vpusti, částečné vydrolení
- 03 ulice pod OÚ – propad cca 3 cm, poškozené uložení vpusti, praskliny
- 04 Náves 205-135 – propad 3 cm, (vpust' zasahuje do obrubníku), **VP**
- 05 Holeč 155 – uvolněná mříž, poškozené uložení
- 06 Bytovky 244, (u školky) – vpust' je zborcená, okolí silně poškozené, **HS**
- 07 Bytovky 249 – propad cca 5 cm, eroze kolem rámu
- 08 Pohraničí 216 – šikmý propad, až 6 cm
- 09 Humna (u bývalé mlékárny) – propad, praskliny, silně poškozené uložení
- 10 Humna (u bývalé mlékárny) – šikmý propad, (vpust' zasahuje do obrubníku), praskliny, **VP**
- 11 Rybník 134 – volná mříž, okolí silně poškozené, **HS**
- 12 Kout 22 – propad cca 5 cm, (vpust' zasahuje do chodníku), **VP**
- 13 Kout 23 – silně poškozené uložení, **HS**

Zhodnocení:

Všechny vpusti nesou známky středního až silného poškození. Vpusti 06, 11, 13 jsou v havarijním stavu. Vpusti 04, 10, 12 si vzhledem k poškození a způsobu uložení vyžadají náročnější pracovní postup.

Navržený způsob opravy:

Aplikace samonivelační vpusti

Cena:

Základní cena oprav samonivelační technologií za 1 ks: 12 950 Kč

Cena zahrnuje novou SN vpust' s rámem

13 x 12 950 = 168 350,-

Více práce: 3 x 3000,- (06, 11, 13) + 3 x 2000,- (04, 10, 12) = 15 000 Kč

Celková cena: 168 350 + 15 000 = **183 350 Kč**



P O K L O P S E R V I S

Postup:

- rozmístění dopravního značení
- vysekání asfaltu
- vyčištění kanalizace a stavebního otvoru
- opravy v místě šachty dle stavu
- vytvoření nové základny z betonových prstenců
- penetrace a utěsnění speciálními hmotami
- osazení nové samonivelační vpusti třídy D400
- ošetření dilatační spáry tavitelnou páskou
- asfaltování, zhutnění (reverzní vibrační deska)
- hydroizolační ošetření hrdla šachty
- ošetření prasklin speciální zálivkou
- úklid, příp. odvoz stavební suti na zadavatelem určené místo (kontejner)

Záruka: 60 měsíců.

Poznámky:

- V případě zjištění dalších závad, které mohou být objeveny až po otevření šachty a podrobnější vnitřní prohlídce, bude zástupce OÚ technikem informován a na místě seznámen se zjištěným problémem.
- Uvedené ceny jsou bez DPH

*Samonivelační poklopy a vpusti:*

- jsou odolnější a trvanlivější
- nemají tendenci se propadat
- vnitřní šachta už není vystavena tlaku vozidel
- bezpečnější pro cyklisty a vozíčkáře
- nižší hlučnost při přejíždění



Obrazová příloha: (pozn: všechny snímky lze na požádání zaslat v souboru zip)

